


1. Følg nøje denne monteringsvejledning. Luk for cisternens vandforsyning under monteringen.
2. Det bør sikres, at cisternen fungerer fejlfrit inden monteringen.
3. VIGTIGT! Brug varmt vand som glidemiddel under monteringen.
4. Fjern låget. Træk bundventilen ud. Fjern broen ved at trække stopstykket ud af broen. Drej og træk samtidig på stopstykket (A). Hvis delene er tilkalket, brug forsigtigt en papegøjetang til at dreje stopstykket.
5. Sæt ecoBETA® indsatsen på ventilen. Pres gummiadaptoren ind mellem bundventil og ecoBETA® røret. **Begynd med de løse ender** og pres derefter resten ind i spalten. **Brug vand som glidemiddel.** Skub indsatsen helt ned ad ventilskaftet med drejende bevægelser. Brug igen vand som glidemiddel, ellers kan indsatsen ikke skubbes på plads (B). VIGTIGT! Gummiadaptoren må ikke afkortes!
6. Sæt balanceskiven på svømmeren. Fjern støbningskanalen midt på svømmeren om nødvendigt (C).
7. Sæt låget på, og du har et 2-skylstoilet. Sæt mærkatet på låget.



BEMÆRK:

Det lille skyl skal kunne skylle
3-4 stykker toiletpapir ud!

Cisternen må ikke løbe.



1. Toilettet løber:**a. Utæt bundventil**

Kalkflager mellem bundventilring og bundstykket

Bundventilring sidder ikke korrekt.

b. Utæt forsyningsventil, så vandet strømmer ind i overløbsrøret

Snavs eller kalkflager mellem svømmer og svømmerbeholder.

Ventilmembran nedslidt.

c. Hele bundventilenheden har løsnet sig fra bundstykket.

Fjern kalkflager ved at skylle ud.

Pres ventilringen ind i notgangen jævnt rundt omkring.

Dette sker sjældent!


Fjern kalkflagerne med eddikesyre, kørs svømmeren med håndkraft op og ned.

Dette sker sjældent!

Udskift ventilmembranen.

Dette sker sjældent!

Tryk bundventilen ned i bundstykket (se skitse). Brug evt. hanefedt. Broens finger skal hvile på bundventilens krave. Se tegning på modsatte side.

**2. Det lille skyl er for lille.****a. Vandstanden når ikke den øverste kant af svømmerbeholderen.**

Kalkflager mellem ventilkoppen og svømmerbeholderen. Den lille sorte kop kan nås med fingrene under svømmerbeholderen og kan trækkes nedad ud af beholderen.

b. Det lille skyl skyller ikke ud, som det skal.

Modstand af en eller anden art i kloaksystemet. Har intet at gøre med ecoBETA® indsatsen!

3. Bundventilen lukker ikke, når det lille skyl forventes.

ecoBETA® indsatsen sidder skævt på bundventilen og rører ved andre dele. Monter ecoBETA® indsatsen lige på bundventilen. Se tegning modsatte side.